

別表（第7条関係）

耐風診断調査票（一時診断）

【木造住宅耐震（診断・改修）事業等補助金用】

対象	項目	記入欄		
一次 診断者	会社名	有限会社 甲瓦工業		
	診断者名	中谷 栄太郎		
	所在地	富山県砺波市五郎丸502-1		
	連絡先	TEL 0763-33-2719 fax0763-33-1006 mail info@kinoekawara.com		
評価依頼者	氏名	連絡先		
建築物の 概要 ヒアリング	所在地			
	竣工時期	築年数	竣工時期	西暦 年
	増築有無	なし		
	階数		屋根勾配	6寸以下
	屋根形状	上屋根 切妻	下屋根 寄棟	浴室棟 切妻
	屋根材	☐ 粘土瓦 ☐ PC瓦 ☐ J形 ☐ F形 S形 ☐ 瓦かどうか不明 ☐ 瓦以外の屋根材		
	屋根改修	☒ 無 ☐ 有 実施時期 西暦 年 概要		
	屋根不具合	あり	瓦のズレ	
屋根診断 地上から 目視 等	全体調査	☒ 屋根に被害がある ☒ 屋根に変形・歪みがある ☐ 瓦が飛散している ☐ 瓦が崩れている ☐ 瓦が破損している ☒ 瓦にズレや浮き上がりがある ☐ 接着剤の流失痕がある ☐ その他の破損等（鉄釘施工による釘穴の膨張・割れ）		
	適合診断	☒ 上記の「全体調査」に該当する項目がある		
		☒ 2001年より以前に施工された瓦屋根の建築物であり屋根改修がされていない		
		☐ 瓦屋根が土葺き工法だと思われる ☐ 瓦屋根の工法が不明		
		☒ 瓦屋根が非防災タイプだと思われる ☐ 瓦屋根の種類が不明 瓦屋根の緊結方法が下記のような方法となっている ・瓦葺き部分は銅線緊結（軒先 袖部 2か所 平部 1か所） ・棟部は非防災タイプ（銅線緊結 棟土なし）		
診断結果	☐ 地震 または 強風により脱落・飛散する恐れが低い（上記「適合診断」に該当する項目が無い） ☒ 耐震性・耐風性を確認するためには二次診断の実施が必要 （上記「適合診断」に該当する項目が1以上ある）			
所見	北陸地域の古い家屋で多く採用されている「銅線緊結」仕様の瓦であり、防災性能は低いと推測される。 谷部はありません			